



BARRY MB2

инструкция по сборке





x2
Шплинт 3,3x40

x2
Штифт 8x10

x8
Шайба 8мм

x4
Шайба 10мм


x6
Гайка M8

x4
Гайка M10


x6
Болт M8x80

x4
Болт M10x20


1




2




3




4




5




6



7




8



9





11

